


0306 Dispensmove 300 4-Achsen /Schwenk-Drehachse



Abbildung mit Art. 3023 elektrischer Unterbau und Art. 3103 Haube



0002 DiSoft



1701 Interface-Karte



1523 Nadelsensor



2510 Spüleinheit

Beschreibung

Automatisches Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen in 4D über Schwenk-Drehachse. Frei programmierbar für die Dosierung von Punkten, Linien, Bögen und Kombinationen über PC.


Bestückung über Schubvorrichtung mit elektromagnetischer Verriegelung.

Installation verschiedener Sicherheitseinrichtungen ist ebenso möglich wie die Einbindung in eine externe Steuerung.

Eine Interface-Karte schaltet verschiedene Maschinenkomponenten über 12 Ein- und Ausgänge.

0306 Dispensmove 300 4-Achsen /Schwenk-Drehachse

Maßzeichnung (Maße in mm)



Interpolation	3D-Interpolation der Achsen / Ansteuerung des Dosierventils über 4. Achse
Positioniergenauigkeit	X und Y = 0,1 mm / Z = 0,05 mm
Verfahrgeschwindigkeit	Bis zu 400 mm/s
Mögliche Achsenbelastung	Bis 3 kg, optional bis 7 kg
Programmierung	Software „DiSoft“ / Import von CAD Daten (hpgl.files)
Input / Output	12 Eingänge, 12 Ausgänge
Arbeitsbereich	(x)600 (y)480 (z)100 mm
Außenmaße	(B)980 (T)990 (H)2280 mm
Gewicht	Abhängig von Ausstattung